

 PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA EM UM NOVO TEMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO PAULISTA/PE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	OBRA:	OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - 5ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.	CONTRATO:	250/2024
		LOCAL:	ARTHUR LUNDGREEN II, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	MEDIÇÃO:	BM-06
		EMPRESA:	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	PERÍODO:	01/01/2026
		FISCAL:	EDVALDO SOARES		31/01/2026




Foto n. 01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.



Foto n. 02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA VALA.



Foto n. 03 EXECUÇÃO DA BASE DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO.




Foto n. 04 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, COM TRAÇO DE ARGAMASSA.



Foto n. 05 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, COM TRAÇO DE ARGAMASSA, COM COLOCAÇÃO DE BARBACA NO MURO DE CONTENÇÃO.



Foto n. 06 EXECUÇÃO DO TRAÇO DE ARGAMASSA PARA CONFECÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO.

Edvaldo Soares do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA 1872454069 PE
 SEMPRA - PREFEITURA DO PAULISTA.
 Responsável Pelo Relatório (Fiscalização).

AGILIS CONSTRUTORA
 Homero B. Andão Bittencourt
 CREA-PE 1872454069 PE
 Responsável Técnico da Empresa.